



مشخصات قطعات باکس متان

| ۳/۴ | | | ۱/۲ | | |
|---|------------------------|--------|---|------------------------|--------|
| توضیحات | کشور مبدا | متریال | توضیحات | کشور مبدا | متریال |
| به صورت مهره ماسوره‌ای برای نصب آسان باکس روی خطوط گاز | ایران | برنج | به صورت مهره ماسوره‌ای برای نصب آسان باکس روی خطوط گاز | ایران | برنج |
| سازگار با گاز متان | ایران | برنج | سازگار با گاز متان | ایران | برنج |
| حداکثر فشار ورودی ۳۰ بار رنج فشار خروجی ۰/۸ تا ۸ بار | Insert Deal ایتالیا | برنج | حداکثر فشار ورودی ۳۰ بار رنج فشار خروجی ۰/۸ تا ۸ بار | Insert Deal ایتالیا | برنج |
| مانومتر خشک ورودی و خروجی | ---- | برنج | مانومتر خشک ورودی و خروجی | ---- | برنج |
| مدل 85-20 | Wittgas آلمان | برنج | مدل 85-10 و Rf53n | Wittgas آلمان | برنج |

مشخصات قطعات باکس اکسیژن

| ۳/۴ | | | ۱/۲ | | |
|--|------------------------|--------|--|------------------------|--------|
| توضیحات | کشور مبدا | متریال | توضیحات | کشور مبدا | متریال |
| به صورت مهره ماسوره‌ای برای نصب آسان باکس روی خطوط گاز | ایران | برنج | به صورت مهره ماسوره‌ای برای نصب آسان باکس روی خطوط گاز | ایران | برنج |
| سازگار با اکسیژن | Witt/Buhmer آلمان | برنج | سازگار با اکسیژن | Witt/Buhmer آلمان | برنج |
| حداکثر فشار ورودی ۵۰ بار رنج فشار خروجی ۰/۳ تا ۳۰ بار | Insert Deal ایتالیا | برنج | حداکثر فشار ورودی ۳۰ بار رنج فشار خروجی ۱/۵ تا ۱۵ بار | Insert Deal ایتالیا | برنج |
| مانومتر خشک ورودی و خروجی | ---- | برنج | مانومتر خشک ورودی و خروجی | ---- | برنج |
| مدل 85-20 | Wittgas آلمان | برنج | مدل 85-10 و Rf53n | Wittgas آلمان | برنج |